


Aufstellhinweise

ULTRA Messplatten aus Naturhartgestein.

Bei Messplatten, die auf Hilfsmitteln gelagert werden, wie z. B. Einzelstützen, Untergestelle oder Schrankunterbauten ist die richtige Aufstellung die Voraussetzung für eine gleichbleibende, wiederholbare Genauigkeit.



Das richtige, spannungsfreie Aufstellen ist wie folgt durchzuführen:

1. Aufstellen auf die drei vorgegebenen Außenpunkte (siehe Abb. – schwarze Punkte)
2. Einnivellieren auf diesen drei Punkten (x und y Achse) durch Verstellen der Spindeln unter Verwendung einer Richtwaage.
3. Alle übrigen Stützelemente mit der Hand nur beistellen (Kippsicherung – weiße Punkte)



● Aufstell- und Nivellierungspunkte