

## Sender ULTRA active

### für Messschieber Nr. 6850 11. und Messuhren Nr. 6301 1..

**Artikelnummer:** 6850197  
**EAN / GTIN:** 4066918102737  
**Warentarifnummer:** 84718000  
**Versandart:** Paketdienst  
**Gewicht:** 0.01kg



## Produktbeschreibung

- Bluetooth – Datenübertragung durch Taste am kabellosem Sender und USB-Empfänger
- sofortige Anzeige der Messwerte in MS-Office (Word, Excel etc.)
- keine zusätzliche Software notwendig
- Übertragungsbereich von bis zu 20m
- max. 8 Messgeräte (Sender) mit nur einem USB-Empfänger
- LED-Signalleuchte und akustisches Signal bei Datenübertragung

### Lieferung einzeln verpackt

#### Handhabung:

1. Am PC oder Laptop wird MS-Excel, MS-Word, MS-Access oder eine Textdatei geöffnet. Der Empfänger wird zunächst an einen USB-Slot angeschlossen. Anschließend muss die Datentaste des USB-Empfängers ca. 3 Sekunden gedrückt gehalten werden. Dasselbe folgt im Anschluss für den Sender.
2. Die Datentasten von Empfänger und Sender werden nun gleichzeitig betätigt bzw. gedrückt. Sobald das Blinken der Signalleuchten aufhört sind Empfänger und Sender gep-rt bzw. verbunden.
3. Beim Drücken der Datentaste erfolgt die Messwertübergabe und die Messwerte werden sofort in MS-Office (Word, Excel etc.) angezeigt. Im Falle von mehreren Sendern werden die Messwerte mit unterschiedlichen Sendernummern gekennzeichnet.

## Technische Daten

<b>Größe:</b>	
<b>Artikel-Nr.:</b>	6850197
<b>Marke:</b>	ULTRA
<b>Anzahl Geräte:</b>	8 pro Empfänger
<b>Bluetooth:</b>	Ja
<b>Kabellose Reichweite:</b>	bis zu 20m
<b>Typ:</b>	Sender
<b>Gewicht:</b>	0,01kg