

Sender ULTRA active

für Messschieber Nr. 6850 11. und Messuhren Nr. 6301 1..

Artikelnummer: 6850197
EAN / GTIN: 4066918102737
Warentarifnummer: 84718000
Versandart: Paketdienst
Gewicht: 0.01kg



Produktbeschreibung

- Bluetooth – Datenübertragung durch Taste am kabellosem Sender und USB-Empfänger
- sofortige Anzeige der Messwerte in MS-Office (Word, Excel etc.)
- keine zusätzliche Software notwendig
- Übertragungsbereich von bis zu 20m
- max. 8 Messgeräte (Sender) mit nur einem USB-Empfänger
- LED-Signalleuchte und akustisches Signal bei Datenübertragung

Lieferung einzeln verpackt

Handhabung:

1. Am PC oder Laptop wird MS-Excel, MS-Word, MS-Access oder eine Textdatei geöffnet. Der Empfänger wird zunächst an einen USB-Slot angeschlossen. Anschließend muss die Datentaste des USB-Empfängers ca. 3 Sekunden gedrückt gehalten werden. Dasselbe folgt im Anschluss für den Sender.
2. Die Datentasten von Empfänger und Sender werden nun gleichzeitig betätigt bzw. gedrückt. Sobald das Blinken der Signalleuchten aufhört sind Empfänger und Sender gep- rt bzw. verbunden.
3. Beim Drücken der Datentaste erfolgt die Messwertübergabe und die Messwerte werden sofort in MS-Office (Word, Excel etc.) angezeigt. Im Falle von mehreren Sendern werden die Messwerte mit unterschiedlichen Sendernummern gekennzeichnet.

Technische Daten

Größe:

Artikelnummer: 6850197

Marke: ULTRA

Anzahl Geräte: 8 pro Empfänger

Bluetooth: Ja

Kabellose Reichweite: bis zu 20m

Typ: Sender

Gewicht: 0,01kg