Artikelnummer:: 6850195

Sender und USB-Empfänger ULTRA active für Messschieber Nr. 6850 11. und Messuhren Nr. 6301 1..

Artikelnummer: 6850195

EAN / GTIN: 4066918102713

Warentarifnummer: 84718000

Versandart: Paketdienst

Gewicht: 0.02kg



Produktbeschreibung

- Bluetooth Datenübertragung durch Taste am kabellosem Sender und USB-Empfänger
- sofortige Anzeige der Messwerte in MS-Office (Word, Excel etc.)
- keine zusätzliche Software notwendig
- Übertragungsreichweite von bis zu 20m
- max. 8 Messgeräte (Sender) mit nur einem USB-Empfänger
- LED-Signalleuchte und akustisches Signal bei Datenübertragung

Lieferung einzeln verpackt

Handhabung:

- 1. Am PC oder Laptop wird MS-Excel, MS-Word, MS-Access oder eine Textdatei geöffnet. Der Empfänger wird zunächst an einen USB-Slot angeschlossen. Anschließend muss die Datentaste des USB-Empfängers ca. 3 Sekunden gedrückt gehalten werden. Dasselbe folgt im Anschluss für den Sender.
- 2. Die Datentasten von Empfänger und Sender werden nun gleichzeitig betätigt bzw. gedrückt. Sobald das Blinken der Signalleuchten aufhört sind Empfänger und Sender gep- rt bzw. verbunden.
- 3. Beim Drücken der Datentaste erfolgt die Messwertübergabe und die Messwerte werden sofort in MS-Office (Word, Excel etc.) angezeigt. Im Falle von mehreren Sendern werden die Messwerte mit unterschiedlichen Sendernummern gekennzeichnet.

Datenblatt

Artikelnummer:: 6850195

Technische Daten

Größe:

Artikel-Nr.: 6850195

Marke: ULTRA

Anzahl Geräte: 8 pro Empfänger

Bluetooth: Ja

Kabellose Reichweite: bis zu 20m

Typ: Sender+USB-Empfänger

Gewicht: 0,02kg